

Autódiagnosztikai műszer OPEL típusokhoz



Ingyenesen letölthető javítási segédletek és oktató anyagok autószerelőknek



Kizárólagos magyarországi forgalmazó:

www.opel-autodiagnostika.com

Gyártóspecifikus Hyundai hibakódok táblázat

Általános tájékoztató a Hyundai típusokhoz. Egyes típusoknál fordulhatnak elő eltérések. A listát mindenki csak a saját felelősségére használja. Az esetleg tévedésekből adódó károkért felelősséget NEM vállalunk!

P1100 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction (Open/Short)
P1102 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - Low Voltage
P1103 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Malfunction - High Voltage
P1147 ETS Sub Accel Position Sensor 1 Malfunction
P1151 ETS Main Accel Position Sensor 2 Malfunction
P1155 ETS Limp Home Valve
P1159 Variable Intake Motor Malfunction
P1171 Electronic Throttle System Open
P1172 Electronic Throttle System Motor Current
P1173 Electronic Throttle System Rationality Malfunction
P1174 Electronic Throttle System #1 Close Malfunction
P1175 Electronic Throttle System #2 Close Malfunction
P1176 ETS Motor Open/Short #1
P1176 ETS Motor Open/Short #2
P1178 ETS Motor Battery Voltage Open
P1330 Spark Timing Adjust Malfunction
P1521 Power Steering Switch Malfunction
P1607 Electronic Throttle System Communication Error
P1614 Electronic Throttle System Module Malfunction
P1632 Traction Control System Malfunction



Autódiagnosztikai műszer OPEL típusokhoz

Kizárólagos hivatalos magyarországi forgalmazó:

www.opel-autodiagnostika.com

